

BM002967

11AR088



26-HYB-2347

WBAKM4103BC635781

ŞAŞİ NUMARALI 2. EL ARACIN

OTORAPOR

OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Hürriyet Mahallesi, Küçük sanayi St, Sanayi 3. Sokak, No:46 Merkez / BİLECİK

Raporla İlgili Destek İsteddiğinizde 90 (228) 210-00-60 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN: 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ DİŞİNDADIR



Plaka : 11AR088

Motor No : 35827762

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "BM002967" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



iPhone



Android



Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

Bayide Kalacak



26-HYB-2347

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Ahmet ÇALIŞKAN

ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 20.07.2022 16:11

KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 20.07.2022 18:18

OTORAPOR GİRİŞ KM : 247295

OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 247298

BAYI : BU RAPOR, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.

Hürriyet Mahallesi, Küçük sanayi St, Sanayi 3. Sokak, No:46 Merkez / BİLECİK

90 (228) 210-00-60

TALEP EDİLEN PAKETLER

☒ FULL PAKET

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : BMW

ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2011

ŞAŞI NO : WBAKM4103BC635781

ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : 730Ld

PLAKA : 11AR088

MOTOR NO : 35827762

VİTES TİPİ Yarı Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI : BİLECİK 2. OSB

TELEFON CEP : 0(538) 972 0176

E-MAİL :

T.C. NO / VERGİ NO : BİLECİK V.D. / 6850063548

ADRES : BİLECİK/MERKEZ

EKSPERTİZ TALEP EDEN ALICI VEKİLİ

ADI SOYADI BİLECİK 2. OSB

TELEFON CEP 0(538) 972 0176

T.C. No / Vergi No 6850063548

ALICI

ADI SOYADI : BİLECİK 2. OSB

İMZA:

SATICI

ADI SOYADI : BİLECİK 2. OSB

İMZA:

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI : BİLECİK 2. OSB

T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 6850063548

ADRES : BİLECİK MERKEZ

E-MAİL :

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI : BİLECİK 2. OSB

TELEFON CEP : 0(538) 972 0176

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

TEKNİKLERLER

Ahmet ÇALIŞKAN

Behzat ÇİMEN

RAMAZAN BURAK MÜSÜROĞLU

YEDEK ANAHTAR?

☐ VAR☐ YOK☒ BİLMİYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

☒ EVET☐ HAYIR

...

Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

PAKET TUTARI 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME 2700,00 TL

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL

YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

Bayide Kalacak

26-HYB-2347



ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : **BMW**ÜRETİM YILI (TARİHİ) : **2011**ŞAŞI NO : **WBAKM4103BC635781**ARAÇ YAKIT CİNSİ : **Dizel**MODEL (CİNSİ) : **730Ld**PLAKA : **11AR088**MOTOR NO : **35827762**VİTES TİPİ **Yarı Otomatik**

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 23.09.2017 - Sebep : ERP - Çarpılma - Tutar : 6.4.498,33 - Değişen : Var Tarih : 13.11.2015 - Sebep : ERP - Çarpılma - Tutar : 6.4.888,75 - Değişen : Var Tarih : 13.09.2015 - Sebep : Çarpma - Tutar : - Değişen : Yok Tarih : 29.03.2012 - Sebep : ERP - Çarpma - Tutar : 6.3.465,35 - Değişen : Var BMW735 LIA

Kilometre Sorgusu

Tarih : 03.06.2022 - Kilometre : 247.029 - Model : MW7L İYAHMETALİQ08 Tarih : 04.06.2020 - Kilometre : 215.280 - Model : MW7L İYAHMETALİQ08 Tarih : 04.06.2018 - Kilometre : 135.770 - Model : MW7L İYAHMETALİQ08 Tarih : 04.06.2016 - Kilometre : 119.161 - Model : MW7L İYAHMETALİQ08 Tarih : 05.05.2014 - Kilometre : 57.661 -

Model : MW7L İYAHMETALİQ08

Araç, 9 yepyeni büyüklük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONU MUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs, arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- https://www.otorapor.com/ems adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmemtedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

ALICI

ADI SOYADI: **BİLECİK 2. OSB**

İMZA:

SATICI

ADI SOYADI: **BİLECİK 2. OSB**

İMZA:

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL**YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR**

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2 7 0 0 , 0 0 T L**YAPILAN ÖDEME : 2 7 0 0 , 0 0 T L**

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

Rapor Sahibinin



26-HYB-2347

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Ahmet ÇALIŞKAN
ARAÇ KABUL TARİHİ	20.07.2022
ARAÇ KABUL SAATİ	16:11
KAPANIŞ TARİHİ	20.07.2022
ARAÇ TESLİM SAATİ	18:18
OTORAPOR GİRİŞ KM	247295
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	247298

BAYİ	BU RAPOR, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Hürriyet Mahallesi, Küçük sanayi St, Sanayi 3. Sokak, No:46 Merkez / BİLECİK 90(228) 210-00-60
------	--

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	11AR088
ŞAŞİ NO	WBAKM4103BC635781
MOTOR NO	35827762
MARKA	BMW
MODEL (CİNSİ)	730Ld
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2011
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel
VİTES TİPİ	Yarı Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	BİLECİK 2. OSB
TELEFON CEP	0(538) 972 0176
E-MAİL	
T.C. NO / VERGİ NO	BİLECİK V.D. / 6850063548
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	BİLECİK/MERKEZ

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> FULL PAKET
PAKET TUTARI	2700,00 TL
YAPILAN ÖDEME	2700,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	BİLECİK 2. OSB
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	6850063548
ADRES	BİLECİK MERKEZ
E-MAİL	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	BİLECİK 2. OSB
TELEFON CEP	0(538) 972 0176
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

Rapor Sahibinin



26-HYB-2347

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
YEDEK ANAHTAR?	<input type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input checked="" type="checkbox"/> BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 23.09.2017 - Sebep : ERP-Çarpisma - Tutar : ₺4.499,33 - Değişen : Var

Tarih : 13.11.2013 - Sebep : ERP-Çarpisma - Tutar : ₺4.888,75 - Değişen : Var

Tarih : 13.09.2013 - Sebep : Carpma - Tutar : - Değişen : Yok

Tarih : 28.03.2012 - Sebep : ERP-Çarpma - Tutar : ₺3.455,35 - Değişen : Var

BMW 735 LiA

.....

Kilometre Sorgusu

Tarih : 03.06.2022 - Kilometre : 247.029 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011

Tarih : 04.06.2020 - Kilometre : 215.260 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011

Tarih : 04.06.2018 - Kilometre : 173.770 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011

Tarih : 04.06.2016 - Kilometre : 119.161 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011

Tarih : 05.05.2014 - Kilometre : 57.661 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011

Araç, 8 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttvm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

Rapor Sahibinin



26-HYB-2347

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksesuarlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAKTAĐIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZĐR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI		SATICI	
ADI SOYADI:	BİLECİK 2. OSB	ADI SOYADI:	BİLECİK 2. OSB
İMZA:		İMZA:	

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

2 / 26







26-HYB-2347

**ARAÇ DOSYA EKSPERTİZ RAPORU**

Bu rapor şasi numarasının aynı olduğu iş emri / araç kabul / teslim / bilgi formu ile bütündür ve raporun devamıdır.

İŞ EMRİ OLMADAN GEÇERSİZDİR

İş emrinde bulunan imza ile arka sayfada yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını kabul etmiş olursunuz.

	TRAFİK CEZA BORCU Trafik cezası borcu sorgulamaları yalnızca e-devlet üzerinden ve bazı bankaların internet şubelerinden gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla aracın trafik cezası borç sorgulamasını araç sahibinin e-devleti üzerinden yapılması gerekmektedir.		TRAMER KAZA RAPORU <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Tarih : 23.09.2017 - Sebep : ERP-Çarpma - Tutar : ₺4.499,33 - Değişen : Var Tarih : 13.11.2013 - Sebep : ERP-Çarpma - Tutar : ₺4.888,75 - Değişen : Var Tarih : 13.09.2013 - Sebep : Çarpma - Tutar : - Değişen : Yok Tarih : 28.03.2012 - Sebep : ERP-Çarpma - Tutar : ₺3.455,35 - Değişen : Var BMW 735 LiA
	VERGİ BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Vergi borcu bulunamadı.		
	AĞIR HASAR KAYDI <input type="radio"/> BAKILMADI <input checked="" type="radio"/> YOK		KİLOMETRE BİLGİSİ SORGULAMA <input checked="" type="radio"/> VAR <input type="radio"/> YOK Tarih : 03.06.2022 - Kilometre : 247.029 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011 Tarih : 04.06.2020 - Kilometre : 215.260 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011 Tarih : 04.06.2018 - Kilometre : 173.770 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011 Tarih : 04.06.2016 - Kilometre : 119.161 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011 Tarih : 05.05.2014 - Kilometre : 57.661 - Model : MW 7L İYAH(METALİK) 011 SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.
	ARAÇ MUAYENE BİTİŞ 03.06.2024		
	İSPARK BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Park borcu bulunamadı.		EGZOS EMİSYON BİTİŞ 03.06.2024 ...
	DİĞER NOTLAR		OGS-HGS-KGS CEZA BORCU <input type="radio"/> VAR <input checked="" type="radio"/> YOK Otoyol borcu yok. SORGULAMALAR, İŞ EMRİNDE YAZILAN TARİH VE SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİDİR. SİSTEME YANSIMAYAN BİLGİLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.**EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2 7 0 0 , 0 0 T L****YAPILAN ÖDEME : 2 7 0 0 , 0 0 T L**İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

3 / 26

26-HYB-2347



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? 😊 Evet



Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

😊 Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi
Gerekli

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

😊 Orta

Klima Kompresörü Genel Durumu

😊 İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

😊 İyi

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

😊 İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?

😊 Hayır

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?

😊 Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?

😊 Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

😊 Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

😊 Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

😊 Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu?

😊 Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?

😊 Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

😊 İyi

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

😊 Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık

😊 Orta

Intercooler Genel Durumu

😊 Terleme Mevcut

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

4 / 26



26-HYB-2347

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Motor Isı ve Ses İzolasyonu

😊 İyi

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı

😊 İyi

Akü(%)

😊 İyi

: %94

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu

😊 İyi

Motor Yağ Seviyesi

😊 İyi

Radyatör Genel Durumu

😊 İyi

Soğutma Fanları

😊 İyi

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık

😊 İyi

Klima Boruları

😊 İyi

Turbo Boruları Genel Durumu

😊 İyi

Emme Manifoldu Durumu

😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Kule Bilyaları

😊 Orta

Sağ Kule Bilyaları

😊 Orta

Motor Koruyucu Kapağı

😊 İyi

Antifiriz

😊 İyi

: -25

Fren Hidroliği Durumu

😊 İyi

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı

😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

5 / 26

26-HYB-2347



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı	😊 İyi
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	😊 Yok
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	😊 Yok
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	😊 İyi
Arazi Şaftı Genel Durumu	😊 Yok
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmalığı	😊 Yok
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Airmatik	😞 Yok
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	😊 Orta
Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri	😊 Orta
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	😊 Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	😊 Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	😊 İyi
Ön Fren Balata ve Diskler	😊 İyi
Sol Ön Amortisör	😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

6 / 26

26-HYB-2347



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön Amortisör



İyi

Turbo Alt Kontrolü



Sorunsuz

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları



İyi

Arka Fren Balataları ve Diskler



İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları



İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları



İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı



İyi

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı



İyi

Lastiklerin Genel Durumu



İyi

Ön Fren Hortumları



İyi

Arka Fren Hortumları



İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı



Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı



Orta

Sol Ön Salıncak Fişegi



Orta

Sağ Ön Salıncak Fişegi



Orta

Motor Muhafaza**Deforme-Hasarlı**

Taban Plastik Bakalitleri



Orta

Ön Aks ve Aks Körükleri



Yok

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781



7 / 26

26-HYB-2347

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu



İyi

El Freni Halatları



Yok (Elektrikli El Freni Mevcut)

Arka Aks ve Aks Körükleri



İyi

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi?



Hayır

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18




BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Fırması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



B: Boyalı **İ:** İşlemliler **D:** Değişim **Kİ:** Kırık-Çatlak-Taş İzleri **O:** Orjinal **EM:** Ezik Mevcut **KÇBD:** Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma
P: Plastik **PP:** Plastik Parça **N:** Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemliler noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
 BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
 QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
 Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
 rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
 NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
 HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
 ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI

PLAKA: 11 AR 088
ŞAŞE:
TARİH: 20.02.2022
KM: 247295

PORTA BOYA
KARALAMA KAĞIDI
BU SAĞA RAPORUN BİR FİKRACI DEĞİL DİR
NOT AMAÇLIDIR. DİĞAL RAPOR GEÇERLİDİR.

NOTLAR:

- TAVAN DAHİL EME EME MECELE
- TAVAN DAHİL DOĞU HASARI MECELE

USTANIN R.Örnek MÜSÜRÜCÜ

ADI:
SOYADI:
İMZA:

20 Tem 2022 17:42

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

20.07.2022 18:18



**BURAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ**

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

10 / 26

26-HYB-2347



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?

Evet

29 Sağ Arka Çamurluk

Boyalı

: 200-250 μ
(mikron)**38 Arka - İç Panel**

İşlemlili

31 Sol Arka - Kapı

Değişim

: 110-140 μ
(mikron)**18 Arka Bagaj**

Değişim

: 160-200 μ
(mikron)**13 Araç Alt Tabanı Kontrolü**

Ezilme Mevcut, Sürtme Mevcut

21 Ön - Cam

Kırık-Çatlak-Taş İzi

35 Sol Ön - Kapı

Orijinal, Ezik Mevcut

: 110-140 μ
(mikron)**26 Sağ Arka - Kapı** Orijinal, Kuru Çekiç-Boya Bozmadan
Doğrultma: 110-140 μ
(mikron)**23 Sağ Ön Kapı** Orijinal, Kuru Çekiç-Boya Bozmadan
Doğrultma: 110-140 μ
(mikron)**17 Sağ Marşbiyel**

Boyalı, Plastik

16 Sol Marşbiyel

Boyalı, Plastik

53 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?
Fotoğraf Evet, Tavan Dahil Ezik ve Çizikler
Mevcuttur**0 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?**

Evet

52 Ön Tampon

Plastik Parça, Boyalı

51 Arka Tampon

Plastik Parça, Boyalı

55 Ön Panjur

Sorunsuz

50 Tavan

Orijinal

: 110-140 μ
(mikron)**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL**YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL**

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

11 / 26



26-HYB-2347

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

49 Tavan Tipi	😊 Normal	
48 Ön Kaput	😊 Orijinal	: 110-140 μ (mikron)
47 Sol Ön - Şasi	😊 Orijinal	
46 Sağ Ön - Şasi	😊 Orijinal	
45 Sol Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
44 Sağ Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
43 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal	
42 Sağ Ön - Kule	😊 Orijinal	
41 Ön Panel	😊 Orijinal	
40 Arka Sol Şasi	😊 Orijinal	
39 Arka Sağ Şasi	😊 Orijinal	
37 Arka Havuz İçi	😊 Orijinal	
36 Sol Ön - Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 μ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	😊 Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	😊 Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
30 Sol Arka - Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 μ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	😊 Orijinal	

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTİ EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

12 / 26

26-HYB-2347



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

27 Kapı Fitil Lastikleri ve Kapı Gergileri



İyi

25 Sağ Arka Kapı İçi



Orijinal

24 Sağ Orta İç Direk



Orijinal

22 Sağ Ön Çamurluk



Orijinal

: 110-140 μ
(mikron)

20 Sunroof



Yok

19 Arka Cam



Orijinal

15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?



Araç Temizdi

14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)



Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir

12 Karalama Kağıdı



Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki

11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)



Orijinal

10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)



Orijinal

8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?



Hayır

3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı



Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı

2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı



Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı

1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı



Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı

0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati

Otorapor Airbag Kontrol Paketi
Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi
Gereklidir.

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2 7 0 0 , 0 0 T L

YAPILAN ÖDEME : 2 7 0 0 , 0 0 T L

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

13 / 26

26-HYB-2347



OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ☆ ☆ ☆
37% (16 puan üzerinden 6 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR


★ ★ ★ ★ ★
100% (2 puan üzerinden 2 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ★ ☆ ☆
60% (10 puan üzerinden 6 puan)

TÜM NOKTALAR

★ ★ ★ ☆ ☆
50% (28 puan üzerinden 14 puan)



1 Klima Elektroniği

Arıza Kaydı Mevcut

6 Elektrikli Direksiyon

Yok

2 Motor Beyin Elektroniğinde Arıza Kaydı Var mı?

Var

7 Gövde Elektronik Arızası Mevcut mu?

Evet

3 Hava Yastığı Elektroniği

Yok

8 Lastik Basınç Elektroniği

Arıza Kaydı Yok

4 Motor Işığı

Yanmıyor

9 Şanzıman Elektroniği

Arıza Kaydı Yok

5 ABS /ESP/ESR Elektroniği

Arıza Kaydı Yok

10 OBD Test Çıktısı Görseli

OBD Test Çıktısı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Arac servis beyin güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir." Gövde Elektronik Arızası Mevcut mu? : Ekte sunulmuştur

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

14 / 26

26-HYB-2347



EL FRENİ TESTİ



1 Sağ Ön Süspansiyon
İyi

2 Sol Ön Süspansiyon
İyi

3 Sağ Arka Süspansiyon
İyi

4 Sol Arka Süspansiyon
İyi

5 El Freni Verimliliği
İyi

6 Servis Fren Verimliliği
İyi

7 Ön Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

8 Arka Sağ-Sol Fren Değerleri
Uygun

9 Araca Ait Anlık
Fren/Süspansiyon Test Çıktısı
Fren/Süspansiyon
Test Çıktı Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781


15 / 26

26-HYB-2347



DYNO TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR



100% (0 puan üzerinden 0 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR



100% (120 puan üzerinden 120 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR




100% (40 puan üzerinden 40 puan)

TÜM NOKTALAR



100% (160 puan üzerinden 160 puan)



△ 1 Motor Güç Ölçümü (kW, hp) : .
İyi

△ 2 Motor Tork Ölçümü (Nm, kgm)
İyi

△ 3 Vites Geçişleri Kontrolü
Vites Geçişleri
Sorunsuz

◇ 4 İvmelenme Kontrolü
Sorunsuz

○ 5 Araca Ait Anlık Dinamometre
Ölçüm Çıktısı
Dinamometre Çıktı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir.

Araca Ait Anlık Dinamometre Ölçüm Çıktısı : Müşteri talebi ile yol testi yapılmıştır

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİDGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

16 / 26

26-HYB-2347



GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Merkezi Kilit Sistemi Uzaktan Kumandası Çalışıyor

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Jantlar **Deforme**

Ön Sol Far Çalışıyor

Ön Sağ Far Çalışıyor

Sol Ön Lastik Yılı İyi : 21

Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm) İyi : 7

Sol Arka Lastik Yılı İyi : 21

Sol Arka Lastik Diş Derinliği İyi : 7

Sağ Arka Lastik Yılı İyi : 21

Sağ Arka Lastik Derinliği İyi : 7

Sağ Ön Lastik Yılı İyi : 21

Sağ Ön Lastik Derinliği İyi : 7

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu? **Evet**

Ön Panjur Sorunsuz

Ön Sol Sinyal Çalışıyor

Ön Sağ Sinyal Çalışıyor

Ön Sağ / Sol Sis Çalışıyor

Far Yıkama Çalışıyor

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ
Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Fıması) şirketi tarafından
üretmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme
kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

17 / 26



26-HYB-2347

GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Ön Silecekler	İyi
Sol Ayna	Çalışıyor
Arka Sol Stop	Çalışıyor
Sol Kapı Kolları	Çalışıyor
Arka Silecekler	İyi
Arka 3. Stop	Çalışıyor
Dörtlü Flaşör	Çalışıyor
Bagaj İçi Genel Durum	İyi
Davlumbazlar	İyi
Avadanlık ve Stepne	İyi
Arka Sağ Stop	Çalışıyor
Plaka Aydınlatma	Çalışıyor
Arka Sis Farları	Çalışıyor
Sağ Kapı Kolları	Çalışıyor
Sağ Ayna	Çalışıyor
Aracın Yaşına Göre Yıpranma Durumu	Araç Yıpranma Durumu Yaşına Göre Normal
Arka Tampon Reflektör	Sorunsuz
Geri Vites Lambaları	Yanıyor

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

18 / 26

26-HYB-2347



İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Genel Torpido Kaplama

😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Klima ve Izgaralar

😊 İyi

Silecek Far ve Diğer Kollar

😊 İyi

Sağ Ön - Cam Düğmeleri

😊 Çalışıyor

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü

😞 Deforme

Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı
Deformasyon Mevcut mu?😞 Yıpranma Mevcut, Boya
Soyulması MevcutPandizot

😞 Yok

Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu?

😊 Hayır

Radyo ve Ses Sistemi

😊 Çalışıyor

Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma

😊 İyi

Arka Cam Rezistans Genel Durumu

😊 İyi

Bardaklık

😊 İyi

Çakmak

😊 Çalışıyor

El Fren Kolu ve ya Düğmesi

😊 İyi

Tavan Aydınlatması

😊 Çalışıyor

Tavan Döşemesi

😊 İyi

Sunroof Düğmesi

😊 Çalışıyor

Korna

**!!! BURADA GÜMÜŞ YA DİZİ OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781



19 / 26

26-HYB-2347

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Direksiyon Simidi Tuşları 😊 Çalışıyor

Güneşlik Aydınlatmaları 😊 Çalışıyor

Sağ-Sol Ön - Güneşlik 😊 İyi

Ayna Motoru ve Ayna Düğmeleri 😊 Çalışıyor

Pedal Lastikleri 😊 İyi

Sol Ön - Cam Düğmeleri 😊 Çalışıyor

Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşeme 😊 İyi

Sol Ön - Elektrikli Koltuk 😊 Çalışıyor

Sol Ön - Emniyet Kemerleri 😊 Çalışıyor

Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri 😊 İyi

Sol Ön Koltuk Isıtma 😊 Çalışıyor

Sol Ön - Cam Düğmeleri Merkezi 😊 İyi

Sağ-Sol Arka Cam Düğmeleri 😊 Çalışıyor

Sağ-Sol Arka Kapı Kilit Kollar ve Döşeme 😊 İyi

Arka Koltuk Ekranlar Kontrol 😊 Çalışıyor

Arka Koltuklar Isıtma ve Elektrik 😊 Çalışıyor

Arka Perdeler 😊 Çalışıyor

Sağ-Sol Arka - Emniyet Kemerleri 😊 İyi

20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDOGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781



20 / 26
26-HYB-2347

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön - Yan Airbag Döşemesi



İyi

Sağ Ön - Koltuk Isıtma



Çalışıyor

Sağ Ön - Elektrikli Koltuk



Çalışıyor

Sağ Ön - Emniyet Kemer



Çalışıyor

Sağ Ön - Kapı Kilit Kollar ve Döşeme



İyi

Araca Acil Olarak Detaylı Temizlik Gerekli mi?



Hayır

Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?



Sorunsuz

Sunroof Perdesi



İyi

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
Bu rapor, Ahmet ÇALISKAN (Şahis Fırması) şirketi tarafından
ÜRETİLMİŞTİR. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781



21 / 26

26-HYB-2347

Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Airbag Işığı Yanıyor mu? 😊 Yanmıyor

Direksiyon Simidi Airbag Kontrolü 😊 Sorunsuz

Torpedo Airbag Kontrolü 😊 Sorunsuz

Perde Airbag Kontrolü 😊 Sorunsuz

Emniyet Kemerleri Direnç Kontrolü 😊 Sorunsuz

Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı 😊 **Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı**

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Diz Airbag Kontrolü 😊 Sorunsuz

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Koltuk Airbag Kontrolü 😊 Sorunsuz

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLDGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLDGRAM BULUNMAYAN,
ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088


WBAKM4103BC635781

22 / 26

26-HYB-2347



CONTA KAÇAK TESTİ



1 CONTA KAÇAK TESTİ

Sorunsuz



Uyarı Mesajı: Ölçümler cihazların ölçümüdür. Firmamızın sorumluluğu yoktur. Harici LPG yakıt sistemi takılmış araçlarda test sonucunun garantisi yoktur. Yetkili servis kontrolü tavsiye edilir. Antifriz seviyesi düşük araçlarda antifriz tamamlandıktan sonra test tekrarı yapılması gerekmektedir.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTÜLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

23 / 26

26-HYB-2347



ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu Triger zincirli kontrol tavsiye olunur (Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli)
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı Külbütör kapak çevresinde sökme takma işlemi mevcut (İyi)
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık Enjektör bölgesinde yakıt terlemesi mevcut (Orta)
Intercooler Genel Durumu Hortum çevresinde yağ terlemesi mevcut (Terleme Mevcut)
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? Evet

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Muhafaza Deforme-Hasarlı
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı Kartel çevresinde sökme takma işlemi mevcut (İyi)
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı Şanzıman çevresinde sökme takma işlemi mevcut (İyi)
Ön Fren Balata ve Diskler Disklerde aşınma mevcut (İyi)
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Baş Rot başında deforme mevcut (Orta)
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu Anlık kavrama sistemi ölçümü yapıldı kavrama sistemi ölçümü servis kontrol tavsiye olunur (Yok)
Airmatik Yok
Lastiklerin Genel Durumu 2021 (İyi)

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu? Evet
Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Evet,Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur
Arka - İç Panel İşlemli
Sol Arka - Kapı Değişim
Sağ Ön Çamurluk Makam filama deliği mevcut (Orijinal)
Arka Bagaj Değişim
Karalama Kağıdı Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki
Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati Paket uygulandı sorunsuz (Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.)
Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ? Evet

GENEL KONDİSYON / DIŞ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araçta Ezik-Çizik-Göçük Mevcut mu? Evet
Jantlar .(Deforme)

İÇ EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Ön ve Arka Koltuklar Döşeme Kontrolü Sürücü koltuk arka göz sol kısmında deforme mevcut kullanıma bağlı olarak deformasyon mevcut (Deforme)
Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Deformasyon Mevcut mu? Yıpranma Mevcut,Boya Soyulması Mevcut
Pandizot Yok

Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi

20.07.2022 18:18



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLİGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLİGRAM BULUNMAYAN,
ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

WBAKM4103BC635781

24 / 26

26-HYB-2347



ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı

20.07.2022 18:18

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 2700,00 TL



Bu rapor, Ahmet ÇALISKAN (Şahis firması) şirketi tarafından
 oluşturulmuş ve bu rapor, bağımsız franchise işletmesidir.
 Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

BM002967

11AR088

WBAKM4103BC635781

25 / 26

26-HYB-2347



KAPORTA-BOYA GARANTİ SERTİFİKASI (Expert Assist)

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

HATALI EKSPERTİZ BAŞI MAKSİMUM 3.000 TL DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.

HASAR ÖDEMESİNDE ARAÇ DEĞER KAYBI TABLOSU ESAS ALINIR.

1 sene 1000 km. geçerlidir. (hangisi önce dolarsa)

GARANTİ ŞARTLARI İÇİN: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

İş bu sertifikayla aracınızın yapılan ekspertizinde, kaporta boya ile ilgili eksik hatalı bilgilendirmeden dolayı almış olduğunuz araçtaki oluşacak değer kaybı teminat altına alınmıştır. Değer kaybı tespiti KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) sigortası genel şartlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta - Boya ekspertizi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. OTORAPOR GARANTİ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç 1 sene veya 1000 km (hangisi önce dolarsa) garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, ekspertiz kapsamı dışında tutulan ve araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler kapsamaz. Bu garanti bir trafik sigortası değildir. Kasko poliçesi değildir. Bu garanti aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçersiz kalır. Pert-Ağır hasarlı araçlar GARANTİ kapsamına alınmaz. Buna ilaveten, ikinci el aracın model yılı, km ve genel durumu dikkate alınarak normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan, aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar kaporta boya ekspertiz garantisini kapsamı dışında tutulmuştur. Araç el değiştirip, noter satışı gördükten sonra garanti geçersiz kalır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta-Boya Garantisi, imalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların aracın orijinaline uygun olmaması veya montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması veya gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip yetkili servis tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı veya yetkili servis tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde geçerli olmayacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketine göre araç ekspertizi yapılan ikinci el araçlarda ekspertiz muayenesi sonrasında ortaya çıkan müşteri şikâyetlerinin giderilmesi linkte belirtilen metotlar izlenerek sağlanır: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

Öneri ve şikâyet durumunda: <https://otorapor.com/arac/sikayet>

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurularak, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

Aracın aynı gün noter satışının gerçekleşmiş olması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda geçerlidir.



20.07.2022 18:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ahmet ÇALIŞKAN (Şahıs Firması) şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2700,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 2700,00 TL

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN,
ANİTİLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.